Conseil d'utilisation apprêt acrylique 2K

1. Contenu de la livraison

- Pot de peinture d'apprêt professionnel 2K
- Pot de durcisseur professionnel

2. Principes

- Rapport de mélange de l'apprêt 2K : Mélanger un pot d'apprêt 2K avec un pot de durcisseur
- Pression de pulvérisation Pistolet de pulvérisation HLVP / LVLP : 3 à 3,5 bars
- Buse de pulvérisation HLVP / pistolet de pulvérisation LVLP : 1,3 à 1,4 mm
- Température de traitement : env. 20 °C à 25 °C
- Diluable avec jusqu'à 30 % de diluant acrylique

3. Procédure

1. Porter l'apprêt 2K et le durcisseur à température ambiante (env. 20 °C à 25 °C) et mélanger soigneusement.
2. Nettoyer / dégraisser l'objet à remplir avec un dissolvant anti-silicone, recouvrir proprement les endroits qui ne doivent pas être remplis.
3. Poncer ensuite la surface à l'eau avec du papier abrasif de grain 600 à 800.
4. Le cas échéant , appliquer une couche de fond et laisser sécher complètement. (non inclus dans la livraison)
5. le cas échéant, Poncer la couche de fond à l'eau avec du papier abrasif de grain 1000.
6. Nettoyer à nouveau la surface avec du dissolvant anti-silicone et essuyer la couche de fond avec un chiffon imprégné / un chiffon doux. Tout doit désormais être exempt de poussière et de graisse.
7. Mélanger un pot d'apprêt avec un pot de durcisseur, agiter et remuer soigneusement. Il est possible d'ajouter jusqu'à 30 % de diluant acrylique / 2K au mélange apprêt-durcisseur.
8. Mettre le masque à peinture et appliquer le produit de manière couvrante. Procéder par mouvements réguliers et lents en allant d'un côté à l'autre. Veiller à ce que les bandes à remplir se recouvrent environ aux 2/3.
9. Laisser sécher pendant 60 minutes.
10. Poncer la surface à l'aide d'un bloc de ponçage et d'un papier abrasif pour ponçage à l'eau de 600 à 800.
11. Si la surface présente encore des irrégularités après un nouveau dégraissage avec du dissolvant anti-silicone, pulvériser une nouvelle couche.
12. Après la dernière couche, laisser durcir le mélange apprêt-durcisseur pendant 24 heures, puis poncer et dégraisser avec un papier abrasif pour ponçage humide de 800 à 1000. (Le temps de séchage dépend fortement de la température de l'objet et de la température extérieure.)
13. Procéder à une nouvelle application de peinture.

MG PRIME® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.mg-prime.fr
+33 9 74 32 33 32
info@mg-prime.fr